

**PeakTech® 3203**



**NEW**

**PeakTech® 3204**



**PeakTech 3203**

Dieses neue Analog-Amperemeter zeichnet sich durch die übersichtliche Stromanzeige im Gleich- und Wechselstrombereich aus.

**PeakTech 3204**

Dieses neue Galvanometer bewegt den Zeiger im Verhältnis zum Gleichstrom zwischen der positiven und negativen Skalenseite und kann so den Stromfluss darstellen.

- Analoge Spiegelskala
- Gleich- und Wechselstrommessungen (P 3203)
- Gleichstrommessungen nach Galvani-Prinzip (P 3204)
- Sicherheit: EN-61010-1; CAT III 600 V
- Zubehör: Tasche, Prüflleitungen und Bedienungsanleitung



**PeakTech 3203**

This new analog Amperemeter due to the "easy to read" current display in DC and AC current range.

**PeakTech 3204**

This new galvanometer moves the pointer relative to the direct current between the positive and negative side of the scale and thus can show the current flow.

- Analog mirror scale
- DC and AC current measurements (P 3203)
- DC measurements after principle of Galvani (P 3204)
- Safety: EN-61010-1; CAT III 600 V
- Accessories: Carrying case, Test Leads and User Manual

► SPECIFICATIONS	P 3203	P 3204
DCV		100 mV ; +/- 3% FS
DCA	5 / 50 / 500 mA / 10 A ; +/- 3% FS	50 µA / 5 mA ; +/- 3% FS
ACA	5 / 50 / 500 mA / 10 A ; +/- 4% FS	
Betriebsspannung / Operating voltage	2 x 1,5 V AA Batterie / Battery	
Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD)	100 x 155 x 45 mm	
Gewicht / Weight	300 g	